



Nummer 6 der Förderrichtlinie "Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen"

Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen

Regierungsbezirk →	Köln
(in) Kommune →	Euskirchen
Antragsteller →	Stadt Euskirchen

Werte → 110.257.233 107.982.233 2.636.109 8.231.784 97.134.340 96.732.305

Rd. Projekt-Nr.	Förderfahrschein nach Ziffer	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Angaben zum geschädigten Objekt/Inventarverzeichniss Einrichtungs- oder Ausstattungszustand sowie Fahrzeug				Angaben zur Finanzierung										Sonstige Angaben		
			Anschrift	Zustand	von unsichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beschädigung Förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon an zurechennde Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorseerabang (in EUR - gerundet)	Förderatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Bittgelderbeiträge (in Euro)	bewilligte Bittgelderbeiträge (in Euro)	Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle - ja : Bitte Anschrift	Deckung (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)	
																			Kurzbeschreibung
1	6.1.1	Kita Kreuzwegarten (Gebäude)	Josef-Gebertz-Straße 17 53881 Euskirchen	Fußboden überflutet, Außenanlagen zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	362.250	362.250	0	0	100	0	362.250	362.250	ja	nein		nein	nein	nein
2	6.4.2 d)	Kita Kreuzwegarten (Inventar)	Josef-Gebertz-Straße 17 53881 Euskirchen	Gegenstände des Außenbereiches wurden komplett weggespült/zerstört, Küche/Kinderkichen beschädigt		112.070	112.070	7.070	0	100	7.070	105.000	105.000	nein	nein		nein	nein	nein
3	6.4.2 a)	Kita Rottheim (Gebäude) Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger	Stephanusstraße 8 53881 Euskirchen	Vollschaden Wärmerezeuger, Wärmeverteiler & Verteilnetz, Elektrische Installation, Baukonstruktion, komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	3.467.000	3.467.000	0	0	100	0	3.467.000	3.467.000	nein	nein		nein	nein	nein
4	6.4.2 d)	Kita Rottheim (Inventar)	Stephanusstraße 8 53881 Euskirchen	Inventar muss komplett ersetzt werden, Gegenstände des Außengeländes wurden zerstört		153.500	153.500	3.500	0	100	3.500	150.000	150.000	nein	nein		nein	nein	nein
5	6.1.1	Kita Wedesheim (Gebäude)	Überstraße 6 53881 Euskirchen	AKKUSTK-Vorsatzschale erneuern, Teilerneuerung Haustechnik, Schimmelbeseitigung	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	58.000	58.000	0	0	100	0	58.000	58.000	nein	nein		nein	nein	nein
6	6.4.2 d)	Kita Wedesheim (Inventar)	Überstraße 6 53881 Euskirchen	Inventar des Bewegungsraumes muss ersetzt werden		5.000	5.000	0	0	100	0	5.000	5.000	nein	nein		nein	nein	nein
7	6.1.1	Kita Palmersheim (Gebäude)	Laadgasse 7 53881 Euskirchen	Dachundichtgkeiten in Folge des Starkregens, abgängige Gk-Decke in Teilbereichen austauschen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	12.000	12.000	0	0	100	0	12.000	12.000	ja	nein		nein	nein	nein
8	6.4.2 a)	Kita Wilkrichen (Gebäude) Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger	Marathonstraße 33 53881 Euskirchen	Vollschaden Wärmerezeuger, Wärmeverteiler & Verteilnetz, Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion, komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	3.263.000	3.263.000	0	0	100	0	3.263.000	3.263.000	nein	nein		nein	nein	nein
9	6.4.2 d)	Kita Wilkrichen (Inventar)	Marathonstraße 33 53881 Euskirchen	Das Inventar muss komplett ersetzt werden, Gegenstände des Außengeländes wurden zerstört		311.000	311.000	101.000	0	100	101.000	210.000	210.000	nein	nein		nein	nein	nein
10	6.4.2 a)	Kita Käthe-Kollwitz-Str. (Gebäude) Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger	Käthe-Kollwitz-Straße 1 53079 Euskirchen	Vollschaden Wärmerezeuger, Wärmeverteiler & Verteilnetz, Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion, komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	2.626.000	2.626.000	0	0	100	0	2.626.000	2.626.000	nein	nein		nein	nein	nein
11	6.4.2 d)	Kita Käthe-Kollwitz-Straße (Inventar)	Käthe-Kollwitz-Straße 1 53079 Euskirchen	Gesamtes Inventar muss ersetzt werden, auch Gegenstände des Außengeländes betroffen		121.238	121.238	1.238	0	100	1.238	120.000	120.000	nein	nein		nein	nein	nein
12	6.4.2 a)	Kita Kiefenweg (Gebäude) Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger	Kiefenweg 11 53879 Euskirchen	Vollschaden Wärmerezeuger, Wärmeverteiler & Verteilnetz, Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion, komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	3.234.000	3.234.000	0	0	100	0	3.234.000	3.234.000	nein	nein		nein	nein	nein
13	6.4.2 d)	Kita Kiefenweg (Inventar)	Kiefenweg 11 53879 Euskirchen	Gesamtes Inventar muss ersetzt werden, auch Gegenstände des Außengeländes betroffen		261.950	261.950	81.950	0	100	81.950	180.000	180.000	nein	nein		nein	nein	nein
14	6.4.2 a)	Kita Nordstraße (Gebäude) Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger	Nordstraße 75 53079 Euskirchen	Vollschaden Wärmerezeuger, Wärmeverteiler & Verteilnetz, Elektrische Installation, vollständig Schäden Baukonstruktion, komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	3.321.000	3.321.000	0	0	100	0	3.321.000	3.321.000	nein	nein		nein	nein	nein
15	6.4.2 d)	Kita Nordstraße (Inventar)	Nordstraße 75 53079 Euskirchen	Geringe Schäden beim Inventar der Gruppenräume, Gegenstände des Außengeländes betroffen		181.111	181.111	1.111	0	100	1.111	180.000	180.000	nein	nein		nein	nein	nein
16	6.4.2 a)	Kita Kirchheim (Gebäude) Die bislang 2-zügige Kita soll in anderer Stelle 5-zügig neu gebaut werden. Von den Gesamtkosten der 5-zügigen Kita wird nur die Förderung der Wiederaufbaukosten der abgängigen 2-zügigen Kita beantragt (siehe Differenzspalten Hundl). Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger	Talperrenstraße 14 53881 Euskirchen	Regenwasserschaden, Fußbodenheizung, Estrichschäden, Holztafelenschäden, Konstruktionsschäden, Wandbelagschäden, Sanitärschäden, komplettes Gebäude abgängig, Ausstattungen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	5.175.000	2.900.000	0	0	100	0	2.900.000	2.900.000	nein	ja	Neubau hinter der Grundschule, Eindeinstreie, in Kirchheim	nein	nein	nein
17	6.4.2 d)	Kita Kirchheim (Inventar - Ersatzbeschaffung des bislang vorhandenen Inventars für Übergangsmodule, keine Beantragung für die Einrichtung der beiden künftig neuen Gruppen)	Talperrenstraße 14 53881 Euskirchen	Schäden beim Inventar der Gruppenräume		120.000	120.000	0	0	100	0	120.000	120.000	nein	nein		nein	nein	nein
18	6.4.2 a)	Kita Nahestraße (Gebäude) Neubau wirtschaftlicher und nachhaltiger	Nahestraße 2 53079 Euskirchen	Vollschaden Wärmerezeuger, Wärmeverteiler & Verteilnetz, Elektrische Installation, vollständig Schäden Baukonstruktion, komplettes Gebäude abgängig, Außenanlagen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	3.218.000	3.218.000	0	0	100	0	3.218.000	3.218.000	nein	nein		nein	nein	nein
19	6.4.2 d)	Kita Nahestraße (Inventar)	Nahestraße 2 53079 Euskirchen	Inventar des Erdgeschosses muss komplett ersetzt werden, Gegenstände des Außengeländes sind stark beschädigt		271.000	271.000	81.000	0	100	81.000	190.000	190.000	nein	nein		nein	nein	nein
20	6.4.2 e)	Projektsteuerer für Neubau Kitas	siehe Positionen 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18	Alle Gebäude so beschädigt, dass sie wirtschaftlich nur neu aufgebaut werden können		345.000	345.000	0	0	100	0	345.000	345.000	nein	nein		nein	nein	nein
21	6.1.1	Franziskusschule (Gebäude)	Eifelring 14 53079 Euskirchen	Vollschaden bei Heizung, Sanitär- & Elektrikinstallation im US, Baukonstruktion: Putz und Estrich/ Bodenbelag im US	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	483.000	483.000	0	0	100	0	483.000	483.000	nein	nein		nein	nein	nein
22	6.4.2 d)	Franziskusschule (Inventar)	Eifelring 14 53079 Euskirchen	Vorhandene Inneneinrichtung samt pädagogischer Arbeitsmaterialien, Ausstattung der Schulbucherei/ des Werkraums sowie Bewegungsspieger für den Außenbereich wurden zerstört bzw. sind nicht mehr brauchbar. Der PC-Arbeitsplatz der OGS-Leitung wurde zerstört		105.000	105.000	0	0	100	0	105.000	105.000	nein	nein		nein	nein	nein
23	6.1.1	Gesamtschule/Kölnner Straße/ Altbau Kaplan-Kellermann-Straße (Gebäude)	Kölnner Str. 12 53079 Euskirchen	Vollschaden elektrische Leitungsverteilung, Ausruf Notbeleuchtung, BVA, ELA usw., Wärmerezeuger überflutet, Wandputz, einige Türen & Zangen, neue Pelletheizung mit 0 Betriebsstunden irreparabel beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	375.000	375.000	0	0	100	0	375.000	375.000	nein	nein		nein	nein	nein

24	6.4.2 d)	Besamtschule Köhler Straße/ Altbau Kaplan-Kellermann-Straße (Inventar)	Köhler Str. 12 53879 Euskirchen	Möbelteller mit zahlreichen Stühlen, Tischen und Schränken für die Klassenräume der Sanierungsabteilung. Einrichtungsgüter für den Musikraum u. einige verpackte Elektrogeräte für die Schullehrküche zerstört.	40.000	40.000	0	0	0	100	0	0	40.000	40.000	nein	nein	nein	nein	nein
25	6.1.1	Grundschule Flammersheim (Gebäude)	Speckelsteinstr. 29 53881 Euskirchen	Vollschaden bei Heizung, Sanitär- & Elektroinstallation im US, inkl. Abhangdecken und Beleuchtung, Baukonstruktion: Putz, Estrich, Trockenbau & Bodenbelag sowie Fenster und Türen im US	544.000	544.000	0	0	0	100	0	0	544.000	544.000	nein	nein	nein	nein	nein
26	6.4.2 d)	Grundschule Flammersheim (Inventar)	Speckelsteinstr. 29 53881 Euskirchen	OGS-Betreueräume/Fachraum Musik im Souterrain der Schule stark beschädigt, zerstört ist das gesamte Raummobiliar einschließlich der OGS-Küche, zahlreiche Materialien, Spiele und pädagogische Arbeits- sowie Lehr-/Lernmittel, Schäden an Telefon- und Serveranlage, ein Verwaltungs-PC der OGS, LAN- und WLAN Komponenten, ein Klassensatz Tablets; sowie einen Netzwerkbalken, im Musikraum ist die Präsentationseinheit zerstört.	102.000	102.000	0	0	0	100	0	0	102.000	102.000	nein	nein	nein	nein	nein
27	6.1.1	Grundschule Kirchheim (Gebäude)	Einsteinstr. 35-37 53881 Euskirchen	Vollschaden bei Heizung, Sanitär- & Elektroinstallation im US, Baukonstruktion: Putz und Estrich/Bodenbelag im US	121.000	121.000	0	0	0	100	0	0	121.000	121.000	nein	nein	nein	nein	nein
28	6.4.2 d)	Grundschule Kirchheim (Inventar)	Einsteinstr. 35-37 53881 Euskirchen	Im Keller wurden die Telefon- und Serveranlage, LAN- und Netzwerkkomponenten sowie zahlreiche pädagogische Materialien zerstört.	25.000	25.000	0	0	0	100	0	0	25.000	25.000	nein	nein	nein	nein	nein
29	6.1.1	Veybachschule Willich (Gebäude)	Marathonstr. 61 53881 Euskirchen	Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilte, Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion, Pavillon abgängig	966.000	966.000	0	0	0	100	0	0	966.000	966.000	nein	nein	nein	nein	nein
30	6.4.2 d)	Veybachschule Willich (Inventar)	Marathonstr. 61 53881 Euskirchen	Zahlreiche Möbel sind beschädigt, insbesondere Schränke (auch Medianschränke der interaktiven Tafeln)	136.000	136.000	0	0	0	100	0	0	136.000	136.000	nein	nein	nein	nein	nein
31	6.1.1	Matthias-Hagen-Schule Kuchenhelm (Gebäude)	Münsterstr. 22-24 53881 Euskirchen	ein Raum (OGS) Wasserschaden Boden	6.000	6.000	0	0	0	100	0	0	6.000	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
32	6.1.1	Kaplan-Kellermann-Realschule (Gebäude)	Stettiner Str. 31 53879 Euskirchen	Drei Klassenräume im Untergeschoss überflutet	115.000	115.000	0	0	0	100	0	0	115.000	115.000	nein	nein	nein	nein	nein
33	6.4.2 d)	Kaplan-Kellermann-Realschule (Inventar)	Stettiner Str. 31 53879 Euskirchen	Komplettes Klassenzimmer mobil, ursprünglich nur die Schränke/PCs, mittlerweile festgefällt. Ganze Präsentationseinheit je Klassenraum.	56.000	56.000	0	0	0	100	0	0	56.000	56.000	nein	nein	nein	nein	nein
34	6.1.1	Marienschule - Gebäude 01	Basingtöcker Ring 3 53879 Euskirchen	Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilte, Elektrische Installation, Schäden Baukonstruktion vor allem beim Anbau, Außenanlagen, Brandmeldeanlage ausgefallen	2.415.000	2.415.000	0	0	0	100	0	0	2.415.000	2.415.000	nein	nein	nein	nein	nein
35	6.1.1	Marienschule - Gebäude 02	Basingtöcker Ring 3 53879 Euskirchen	Wasserschaden, Boden gehoben	617.000	617.000	0	0	0	100	0	0	617.000	617.000	nein	nein	nein	nein	nein
36	6.1.1	Marienschule - Atrium	Basingtöcker Ring 1-3 53879 Euskirchen	Eindringungen dikontaminierter Flutwasser / Einwirkungen in die Baustoffe durch teils nicht mehr ganzer Oberflächen / Auswaschungen, das Flutwasser hatte negative Auswirkungen auf die Baustoffe	115.000	115.000	0	0	0	100	0	0	115.000	115.000	nein	nein	nein	nein	nein
37	6.1.1	Marienschule - Schulgarten	Basingtöcker Ring 1-3 53879 Euskirchen	Außenflächen wurden zerstört	11.500	11.500	0	0	0	100	0	0	11.500	11.500	nein	nein	nein	nein	nein
38	6.1.1	Marienschule - Hausmeisterwohnung (auf Grund der Größe der Schule funktion überzogen unabhängbare Dienstwohnung für Schließdienst und Kontrolle sowie Öffnung z. B. für Handwerker - auch außerhalb der Schulzeiten)	Basingtöcker Ring 1-3 53879 Euskirchen	Vollschaden elektrische Unterverteilung, Wärmeerzeuger überflutet, bis auf den Estrich alles entfernt, Rohinstallation Elektro ausgefallen, Türen und Fenster best. h. Oberbelag beauftragt, Außenbereich Schäden repariert, Heizung erneuert, Sanitärinstallation wird erneuert, die Abdichtung der Bodenplatte ist ausgebaut	128.000	128.000	0	0	0	100	0	0	128.000	128.000	nein	nein	nein	nein	nein
39	6.4.2 d)	Marienschule/ Abendgymnasium - WBK (Inventar)	Basingtöcker Ring 3 53879 Euskirchen	Telefonanlage, Netzwerkkomponenten, Server, Instrumente, Freizeit- und Spielgeräte, pädagogische Materialien, müssen vollständig ersetzt werden. In sechs Klassenräumen sind die digitalen Präsentationsbeamer zerstört und müssen ersetzt werden. Auslagerung des WBK zum Standort Raltzheimer Straße, Ersatzbeschaffung von Schul- und Verwaltungsmobiliar für WBK inkl. Schul-IT erforderlich.	255.000	255.000	0	0	0	100	0	0	255.000	255.000	nein	nein	nein	nein	nein
40	2.1 c)	Maßnahmen zur Sicherstellung des Schulbetriebes, Brandwachen und provisorische Lüftung	Basingtöcker Ring 1-3 53879 Euskirchen, Köhler Str./ Kaplan-Kellermann-Str./ Ursulastr. 53879 Euskirchen	Ohne provisorische Abhilfe der Brandschutzmeldeanlage und Lüftung hätten zwei Schulen (Marienschule und Gesamtschule) nicht betrieben werden dürfen.	212.000	212.000	0	0	0	100	0	0	212.000	212.000	nein	nein	nein	nein	nein
41	6.1.1	Turnhalle Franziskus-Schule	Eifelring 14/ im Auel 53879 Euskirchen	Aufbau der Heizung, der Nebelbeleuchtung, Wasser drückt nach Beschädigung	57.500	57.500	0	6.009	100	0	0	51.491	51.491	nein	nein	nein	nein	nein	
42	6.1.1	Turnhalle OS Stotzheim	Wendstr. 30 53881 Euskirchen	Wasser lief in Unterkonstruktion Hallenboden, 1/3 des Bodens fängt an zu "schißeln"	172.500	172.500	0	18.028	100	0	0	154.474	154.474	nein	nein	nein	nein	nein	
43	6.1.1	Turnhalle Willich	Marathonstr. 61 53881 Euskirchen	Hallenboden überflutet, Schäden an der Wandbeklebung, Sanitäranlagen, Türen	632.500	632.500	0	66.096	100	0	0	566.404	566.404	nein	nein	nein	nein	nein	
44	6.1.1	Turnhalle Emil-Fischer-Gymnasium	Emil-Fischer-Str. 23-27 53879 Euskirchen	Hallenboden Tagwasser geschädigt. Das Aum ab wird nachgeprüft.	5.750	5.750	0	601	100	0	0	5.149	5.149	ja	nein	nein	nein	nein	
45	6.1.1	Turnhalle Marienschule	Basingtöcker Ring 1-3 53879 Euskirchen	Vollschaden Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler & verteilte, Elektrische Installation, Boden abgängig	6.642.000	6.642.000	0	694.011	100	0	0	5.947.989	5.947.989	nein	nein	nein	nein	nein	
46	2.1 c)	Temporäre Übergangslösung Turnhalle Marienschule "Traglufthalle"	Basingtöcker Ring 1-3 53879 Euskirchen	Turnhalle Marienschule so defekt, dass 2-3 Jahre kein Schulspport möglich; daher Übergangsmaßnahme notwendig, kommt im 1. Halbjahr 2022.	480.000	480.000	0	0	0	100	0	0	480.000	480.000	nein	nein	nein	nein	nein
47	6.4.2 a)	Umkleidekabine neu	Ullenstr. 32 53881 Euskirchen	Gründungsschaden, Wasserschaden, Abbruch erfolgt	747.500	747.500	0	177.675	100	0	0	569.825	569.825	nein	nein	nein	nein	nein	
48	6.1.1	Umkleidekabine neu	Marathonstr. 61 53881 Euskirchen	Boden und Technik sind abgängig	290.000	290.000	0	43.700	100	0	0	186.300	186.300	nein	nein	nein	nein	nein	
49	6.4.2 a)	Umkleidekabine im Auel	im Auel 44 53879 Euskirchen	Flutschaden haben das alte Gebäude abgängig gemacht	575.000	575.000	0	109.250	100	0	0	465.750	465.750	nein	nein	nein	nein	nein	
50	6.1.1	Städtische Veranstaltungstätte "Casino" (es handelt sich nicht um ein Casino, sondern um eine klassische Veranstaltungstätte)	Kaplan-Kellermann-Str. 1 53879 Euskirchen	Wasserschaden. Die Brandmeldeanlage ist außer Funktion. Nutzung nur in Abstimmung mit der Feuerwehr und zusätzlich durch Stellung einer Brandwache möglich.	172.500	172.500	0	0	0	100	0	0	172.500	172.500	nein	nein	nein	ja	nein
51	6.1.1	Altes Rathaus (Gebäude)	Baumstr. 2 Euskirchen	Wasserschaden, komplette Kellerräume wurden überflutet, 30 cm hoch stand dort das Wasser, Boden nass, Wände nass, es war eine 1,30 Tür so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden muss	35.000	35.000	0	0	0	100	0	0	35.000	35.000	nein	nein	nein	ja	nein

52	6.1.1	Stadtheater	Emil-Fischer-Str. 23-27 53879 Euskirchen	Wasserschaden, ein Raum Fußboden überflutet	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	36.000	36.000	0	0	0	100	0	36.000	36.000	ja	nein	nein	nein	nein
53	6.1.1	Feuerwehrgästehaus Euenheim	Euenheimer Str. 5 53881 Euskirchen	Heizung funktionsstüchig, Erneuerung der Elektroinstallation vorgenommen, restliche Defekte der Haustechnik werden bis Ende 21 beseitigt.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	25.000	25.000	0	0	0	100	0	25.000	25.000	ja	nein	nein	nein	nein
54	6.1.1	Feuerwehrgästehaus Kreuzweggarten	Ardennerstraße, 53881 Euskirchen	Heizung defekt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	21.000	21.000	0	0	0	100	0	21.000	21.000	ja	nein	nein	nein	nein
55	6.1.1	Friedhofkapellen	im gesamten Stadtgebiet	Untersparungen, Fassadenverschmutzungen, Wassereintritt Bodenbereich, Böschung Bachlauf, Mauer etwas gelappt, verzogene Nebeneingangstür Holz	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	936.000	936.000	0	0	0	100	0	936.000	936.000	nein	nein	nein	nein	nein
56	6.1.1	Dorfgermanischhäuser Schweinheim und Palmenheim (werden den Dorfvereinen defektär zur Verfügung gestellt)	Immelgasse 2 Kreuzgasse 38 53881 Euskirchen	Vollständiger statische Unterverfall, Wärmeeinlager überflutet, Steuerungsgerät der Strömungsanlage und Boden zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	922.000	922.000	0	0	0	100	0	922.000	922.000	nein	nein	nein	nein	nein
57	6.4.2 a)	Jugendvilla (Gebäude und Außenanlage)	Alte Gerberstraße 22, 53879 Euskirchen	Gebäude und Außenbereich (soweit nicht über Versicherung gedeckt)	Neubaugünstiger als umfangliche Sanierung	505.000	505.000	405.000	0	0	100	405.000	100.000	100.000	nein	nein	nein	nein	nein
58	6.4.2 d)	Jugendvilla (Inventar)	Alte Gerberstraße 22, 53879 Euskirchen	Abhängiges bewegliches Inventar: Stühle, Tische, elektrische Geräte, mobile Bühne, Spiel- und Beschäftigungsmaterial (soweit nicht über Versicherung gedeckt)	Neubaugünstiger als umfangliche Sanierung	78.000	78.000	70.200	0	0	100	70.200	7.800	7.800	nein	nein	nein	nein	nein
59	6.1.1	Parkhaus Spiegelstraße Zur Daseinvorsorge der kriselnden Geschäfte und Unterstützung gegen den zunehmenden Leerstand in der Innenstadt (attraktive/kostengünstige Parkmöglichkeiten in der Innenstadt) werden die Parkhäuser defektär zur Verfügung gestellt.	Spiegelstraße, 53879 Euskirchen	Trocknung, Wiederherstellung Elektrik, Fahrstühle	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	100.000	100.000	0	15.966	0	100	0	84.034	84.034	nein	nein	nein	nein	nein
60	6.1.1	Parkhaus Entenpfuhl Zur Daseinvorsorge der kriselnden Geschäfte und Unterstützung gegen den zunehmenden Leerstand in der Innenstadt (attraktive/kostengünstige Parkmöglichkeiten in der Innenstadt) werden die Parkhäuser defektär zur Verfügung gestellt.	Entenpfuhl, 53879 Euskirchen	Trocknung, Wiederherstellung Elektrik, Fahrstühle	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	150.000	150.000	0	23.950	0	100	0	126.050	126.050	nein	nein	nein	nein	nein
61	6.4.2 k)	Verfüllen/Verdichten von Absackungen in Wegen, Grabzwischenräumen mit Lava o.ä. und Einleien von Absackungen in Rasenflächen mit Mutterboden aus Verkehrssicherungsgründen - bereits abgeschlossen -	Friedhöfe im Stadtgebiet Euskirchen	Absackungen in Wegen und Grabzwischenräumen, Rasenflächen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	117.000	117.000	0	0	0	100	0	117.000	117.000	ja	nein	nein	nein	nein
62	6.4.2 k)	Verfüllen/Verdichten von Absackungen in Wegen, Grabzwischenräumen mit Lava o.ä. und Einleien von Absackungen in Rasenflächen mit Mutterboden aus Verkehrssicherungsgründen - noch nicht abgeschlossen -	Auf allen Friedhöfen Euskirchen und Ortsteilen	Absackungen in Wegen und Grabzwischenräumen, Rasenflächen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	270.000	270.000	0	0	0	100	0	270.000	270.000	nein	nein	nein	nein	nein
63	6.4.2 d)	Stadtbibliothek Euskirchen, Erneuerung des Erdgeschosses	Wilhelmstr. 32-34, 53879 Euskirchen	Das Erdgeschoss der Bibliothek wurde 2m hoch geflutet, so dass sämtliches Inventar (Theke, Medienregale, Büchereien, Aufentahlsnobel etc.), Technik (Selbstverbuchungsautomaten, PC-Arbeitsplätze, Sicherungsgates, Leuchtobjekt), Lesetische, E-Book Reader, Touch-Bildschirm etc.), sowie Medien (K200 Lesegeräte) zerstört wurden. Da das Gebäude angemietet ist, ist nach baulicher Sanierung durch den Vermieter eine Neuausstattung erforderlich.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	245.000	245.000	100.000	0	0	100	100.000	145.000	145.000	nein	nein	nein	nein	nein
64	6.4.2 d)	Stadtmuseum Euskirchen, Erneuerung des Erdgeschosses	Wilhelmstr. 32-34, 53879 Euskirchen	Das Erdgeschoss des Museums wurde 2m hoch geflutet, so dass sämtliches Inventar (Theke, Garderobe, Vitrinen, Drehwand/Shop, Stadtmodelle), Technik (Kassio, Videoregale, PC-Arbeitsplätze, Bildschirm am Model, Medieneinheit an der Tür, Audioguide), sowie die Museumssammlung dort zerstört wurde. Da das Gebäude angemietet ist, ist nach baulicher Sanierung durch den Vermieter eine Neuausstattung sowie eine Restaurierung des Sammlungbestandes erforderlich.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	175.000	175.000	26.000	0	0	100	26.000	149.000	149.000	nein	nein	nein	nein	nein
65	6.4.2 a)	City-Forum, Neubau an anderer Stelle Problematik des zusätzlichen Raumbedarfs für notwendige neue Technik (Wegfall Bestandsschutz) und heutzutage dringend ausstehende technische Einrichtungen. Zudem ist die Vereinbarkeit eines umfassenden Hochwasserschutzes mit der Entfaltung von über 1.000 Personen fraglich. Nach aktueller Ansicht der Verwaltung ist eine Sanierung am aktuellen Standort unter Beachtung o.g. Punkte wahrscheinlich nicht möglich. Einegutsächliche Stellungnahme hierzu steht noch aus.	Hochstr. 39-41, 53879 Euskirchen	Der Saal der Veranstaltungstätte wurde 2m hoch geflutet. Außerdem sämtliche unterhalb der Saalebene liegende Technikräume. Zerstört wurde umfangreiches mobiles und eingebautes Inventar und technisches Equipment, Gebäudetechnik sowie die Baubsubstanz selbst.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	92.000.000	92.000.000	1.129.000	5.100.000	100	1.129.000	25.771.000	25.771.000	nein	ja	Voraussichtlich ja, Baugelbiet City-Süd, 53879 Euskirchen	nein	ja	nein
66	6.4.2 d)	City-Forum, Inventar	Hochstr. 39-41, 53879 Euskirchen	Wegen der wirtschaftlichen Totalchancen ist die City-Forum nicht mehr zu sanieren und wird an anderer Stelle neu errichtet. Da der wesentliche Teil des Inventars der alten Gebäudes ebenfalls zerstört ist, muss eine vollständige Neuausstattung des neuen Gebäudes erfolgen.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	1.500.000	1.500.000	119.000	250.000	100	100.000	1.150.000	1.150.000	nein	ja	nein	nein	nein	
67	6.4.2 c)	City-Forum, Abriss der alten Veranstaltungstätte	Hochstr. 39-41, 53879 Euskirchen	Wegen der wirtschaftlichen Totalchancen ist die City-Forum nicht mehr zu sanieren und wird an anderer Stelle neu errichtet. Das bisherige Veranstaltungsgebäude ist abzureißen.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	900.000	900.000	0	150.000	100	0	750.000	750.000	nein	ja	siehe vor	nein	nein	nein
68	2.1 c)	Temporäre Übergangslösung Veranstaltungstätte "Zeit"	ehem. City-Forum Hochstr. 39-41, 53879 Euskirchen	Durch den Wegfall der Veranstaltungstätte "City-Forum" besteht für die Dauer der Neubauphase der Bedarf an einer alternativen Veranstaltungstätte sowohl für Schul-, Kultur- als auch für Brauchtumsveranstaltungen. Angedacht ist der Ersatz in Form eines Festzeltes. Hierfür ist eine entsprechende Langzeitmiete für 4 Jahre kalkuliert.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	580.000	580.000	0	0	0	100	0	580.000	580.000	nein	nein	nein	nein	nein
69	6.4.2 a)	Sportplatz Rothheim, Neubau an anderer Stelle	Lilienstr. 32 53881 Euskirchen	Der Sportplatz wurde vollständig zerstört. Zukünftig umgespült, der Kunstrasen komplett abgetragen, die Tragstruktur unterspült und in stalliertes Inventar durch große unterschwimmende Teile massiv beschädigt. Aufgrund der örtlichen Nähe zur Erf ist ein Wiederaufbau am bisherigen Standort nicht mehr denkbar.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	1.640.000	1.640.000	198.000	261.000	100	198.000	1.246.000	1.246.000	nein	ja	noch in Planung	nein	nein	nein
70	6.1.1	Sportplatz Stothheim, Reinigung und Reparatur Kunstrasen	Josef-Küpper-Str. 2 53881 Euskirchen	Der Kunstrasen sowie die Tragstruktur wurde in Teilen aufgeschwemmt und unterspült. Der Platz war zur großen Teilen mit Schlamm belegt. Teile der Grundstückeinfrischung wurden verborgen oder zerstört.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	145.000	145.000	5.000	29.000	100	5.000	117.000	117.000	nein	nein	nein	nein	nein	

71	6.1.1	Sportplatz Wilkirchen, Neubeschaffung Mähroboter	Friedrichstr. 999 53881 Euskirchen	Die auf dem Sportplatz installierten Mähroboter wurden geflutet und weggeschwemmt. Da es sich um einen Rasenplatz hinter Schul- und Vereinsgebäuden handelt, waren am Platz keine weiteren Schäden zu erwarten, da das Wasser durch die Gebäudegegründet wurde.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.000	10.000	0	1.500	100	0	8.500	8.500	nein	nein	nein	nein	nein
72	6.1.1	Sportplatz Flammersheim, Reinigung und Reparatur Kunststrasen	Specksteinstr. 29 53881 Euskirchen	Der Kunstrasen des Kleinspielfeldes sowie die Tragschicht wurden in Teilen aufgeschwemmt. Der Platz war vollständig und schlammbedeckt.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	65.000	65.000	0	10.000	100	0	55.000	55.000	nein	nein	nein	nein	nein
73	6.4.2 a)	Sportanlage Auel, Ersatzneubau für den zerstörten Tennisplatz und Wiederherstellung der Grundstücksanfriedung	Im Auel 44 53879 Euskirchen	Der Aschenplatz wurde in Teilbereichen 50 cm tief ausgepöbelt und großflächig zerstört. Grundrissanfriedungen zu den benachbarten Wohngebäuden wurden umgedrückt. Im Umfeld des Sportplatzes wurden bei Bodenproben nach der Flut Schadstoffe festgestellt, die einen Boden austausch oder eine Bodenmodellierung erforderlich machen. Da ein Aschenplatz nicht mehr dem Stand der Technik entspricht, ist die Erneuerung als Kunstrasenplatz beabsichtigt. Der Wiederaufbau als Tennisplatz wäre mit 200.000 Euro zu kalkulieren.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	725.000	725.000	6.000	120.000	100	5.000	600.000	205.968	nein	nein	nein	nein	nein
74	6.4.2 d)	Neubeschaffung Sportgeräte in Turnhallen	Turnhalle Marienschule, Basinger Ring 3, 53879 Euskirchen Turnhalle Wilkirchen, Marathonstr. 61, 53881 Euskirchen	Es wurden zwei Sporthallen geflutet. Während die bauliche Betrachtung durch das zentrale Immobilienmanagement erfolgt, ist das Inventar seitens der Sportverwaltung separat finanziert. Zerstört wurde insbesondere: eine Versenk-Reckanlage, mehrere Weichböden, Turnmatten, Kästen etc.	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	10.000	10.000	0	1.000	0	0	9.000	9.000	nein	nein	nein	nein	nein
75	6.4.2 a)	Waldfreibad, Reparatur Umkleekabine und Erneuerung der Schwimmbadtechnik. Die Technik war auf eine volle Talssperre ausgelegt, was künftig in Frage steht und nicht kurzfristig geklärt / umgesetzt wird. Zur Aufrechterhaltung des Bades ist daher eine umfangreiche Änderung des Bades in zu einem autonomen Betrieb notwendig. Die wirtschaftlichste und nachhaltigste Variante wird gutachterlich ermittelt.	Talssperrenstr. 107 53881 Euskirchen	Das unter Denkmalschutz stehende Bad an der Talssperre hat insbesondere eine Zerstörung der Betriebstechnik sowie Beschädigungen am und im höheren Umkleegebäude zu verzeichnen. Zahlreiche Werkzeuge und Maschinen wurden zerstört und die Zumaanlage umfangreich beschädigt. Zudem sind nach dem Ablassen der Talssperre die das Bad mit Wasser versorgende Becken verschlammert (5-20 cm über 9.000 m³). Der Ausfall der Wasserversorgung durch Trockenlegung der Talssperre macht zudem den Betrieb unmöglich, selbst wenn die unmittelbaren Schäden behoben werden.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	7.200.000	7.200.000	38.000	1.160.000	100	38.000	6.062.000	6.062.000	nein	nein	ja	ja	nein
76	6.4.2 d)	Spielplatz Erftaue/Veybach	hinten in den Herrenbänden 13,	Sandspielstelle mit Rutsche, Sandbagger, Holzbug, Kringelschaukel, Fallschutz inkl. Sandspielfläche u. Oberbodenflächen weggespült	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	40.000	40.000	0	0	100	0	40.000	40.000	nein	nein	nein	nein	nein
77	6.1.1	Spielplatz Euenheim	53879 Euskirchen	Defekte Eingangsbereiche, zerstörter Zaun, Schäden an Selbstbahn und Spielgeräten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	37.000	37.000	18.500	0	100	18.500	18.500	18.500	nein	nein	nein	nein	nein
78	6.1.1	Spielplatz in den Herrenbänden	In den Herrenbänden, 53879 Euskirchen, neben Nr. 9	Zaun zerstört, Oberbelag wurde auf den Spielplatz geschwemmt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.000	10.000	0	0	100	0	10.000	10.000	ja	nein	nein	nein	nein
79	6.4.2 a)	Spielplatz Kreuzweggarten	Josef-Gebertz-Straße, 53881 Euskirchen, neben Nr. 17	Große Teilfläche des Spielplatzes mit oberboden weggespült. Bereich an der Kita und der Spielplatzfläche weist massive erdsonnenartige Schäden im Bodenbereich aus, offene Leitungen	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	75.000	75.000	0	0	100	0	75.000	75.000	nein	nein	nein	nein	nein
80	6.4.2 d)	Spielplatz Oberwichterich	Oberwichterichstraße, 53879 Euskirchen, neben Nr. 37	Sandkasten weggeschwemmt und vollständiger Bodenaustausch	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	170.000	170.000	0	0	100	0	170.000	170.000	nein	nein	nein	nein	nein
81	6.4.2 d)	Spielplatz Rottzheim	Asterstraße, 53879 Euskirchen, gegenüber Weidenstraße 11	Defektes Spielgeräte	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	6.000	nein	nein	nein	nein	nein
82	6.4.2 d)	Spielplatz Schwenheim	Friedrichsruhstraße, 53881 Euskirchen, gegenüber Imeldgasse 1	Alle Spielgeräte sind nach der Überflutung abgängig oder nicht mehr auffindbar. Die gesamte Spielplatzfläche und anteilig der Vorplatz ist zerstört.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	113.600	113.600	38.600	0	100	38.600	75.000	75.000	nein	nein	nein	nein	nein
83	6.4.2 d)	Spielplatz Stotzheim	Nephtastrasse, 53881 Euskirchen, hinten Nr. 17	Ausschwemmung im Bereich der Spielgerätee. Sitzbaussell lag im Bachbett, Doppelschaukel halb im Flusbett und halb im Hang, Spielschiff unterspült und verzogen, Einfriedung nicht mehr auffindbar oder komplett zerstört, beide Züwäge zerstört und mit Steinen überschwemmt.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	50.000	50.000	0	0	100	0	50.000	50.000	nein	nein	nein	nein	nein
84	6.4.2 a)	Spielplatz Wilkirchen	Marathonstr., 53881 Euskirchen, neben Nr. 38	Einfriedung durch Flut zerstört	Neubau günstiger als umfangliche Sanierung	9.000	9.000	0	0	100	0	9.000	9.000	nein	nein	nein	nein	nein
85	6.4.2 d)	Spielplatz Innenstadt/ Beispielbare Stadt	Neustraße, Klosterstraße/Klosterplatz, 53879 Euskirchen	Fallschutt an der Elefantenuische, Krokodilbank weggespült und im Gärtebrunnengelände; Stornball und Flowerweg weggeschwemmt und unauffindbar	Sanierung trotz ungleichlicher Schäden günstiger als Neubau	40.000	40.000	10.000	0	100	10.000	30.000	30.000	nein	nein	nein	nein	nein
86	6.1.1	weitere Maßnahmen auf diversen Spiel- und Bolzplätzen	Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet	Diverse Beschädigungen: Schlaglöcher, Wasserpumpe, Spielgerätee, Bank, Mauerwerk	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.000	10.000	0	0	100	0	10.000	10.000	nein	nein	nein	nein	nein
87	6.4.2 d)	Sand-/Kiesaustausch Kinderspielplätze (soweit nicht schon über Entsorgung erstattet)	betreffende Spielplätze im gesamten Stadtgebiet	Sand und Fallschutzflächen auf überfluteten KSP werden vollständig ausgetauscht	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	325.000	325.000	0	0	100	0	325.000	325.000	nein	nein	nein	nein	nein
88	6.4.2 a)	Neubau Brücke BW 55 Erftstraße	Euskirchen, Erftstraße, Brücke über die Erft	Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau an gleicher Stelle	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	800.000	800.000	0	0	100	0	800.000	800.000	nein	nein	nein	nein	nein
89	6.4.2 a)	Neubau Brücke BW 4 Narzissenweg	Reitzheim, Brücke über die Erft zwischen Narzissenweg und Lilienstraße	Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau an gleicher Stelle	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	800.000	800.000	0	0	100	0	800.000	800.000	nein	nein	nein	nein	nein
90	2.1 c)	Temporäre Übergangslösung Behelfsbrücke Narzissenweg (THW)	Narzissenweg, 53881 Euskirchen	Brücke Totalschaden, Rettungsweg nicht mehr gewährleistet	ja	350.000	350.000	0	0	100	0	350.000	350.000	ja	nein	nein	nein	nein
91	6.4.2 a)	Neubau Brücke BW 5 Friedrichstraße	Stotzheim, Friedrichstraße, Brücke über die Erft	Brücke eingestürzt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau an gleicher Stelle	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	800.000	800.000	0	0	100	0	800.000	800.000	nein	nein	nein	nein	nein
92	6.4.2 a)	Neubau Brücke BW 149 Schillerstraße	Euskirchen, Schillerstraße, Brücke über den Milzbach	Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau an gleicher Stelle	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	500.000	500.000	0	0	100	0	500.000	500.000	nein	nein	nein	nein	nein
93	6.4.2 a)	Neubau Brücke BW 47 Turnierstraße	Wilkirchen, Turnierstraße, Brücke über den Veybach	Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau an gleicher Stelle	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	650.000	650.000	0	0	100	0	650.000	650.000	nein	nein	nein	nein	nein
94	6.4.2 b)	Neubau Brücke BW 61 An der Klostermühle	Stotzheim, An der Klostermühle, Brücke über Erftmühlenbach	Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau an gleicher Stelle	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	300.000	300.000	0	0	100	0	300.000	300.000	nein	nein	nein	nein	nein

96	6.4.2 a)	Neubau Brücke BW 58 Nordstraße	Euskirchen, Nordstraße, Brücke über die Ertf	Brücke eingestürzt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau an gleicher Stelle	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	75.000	75.000	0	0	0	100	0	75.000	75.000	nein	nein	nein	nein	nein
98	6.1.1	Brückenbauwerk, Veybach Verrohrung	Euskirchen, Kölner Str. bis Gerberstraße	Vereinzelte Schäden in Form von Ausbrüchen, Ausmagerungen und Rissen, verteilt auf 7 Bauwerksabschnitte	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	200.000	200.000	0	0	0	100	0	200.000	200.000	nein	nein	nein	nein	nein
97	6.4.2 a)	Neubau Brücke BW 77 Mainstraße	Euskirchen, Mainstraße, Brücke über den Veybach	Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau an gleicher Stelle	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	250.000	250.000	0	0	0	100	0	250.000	250.000	nein	nein	nein	nein	nein
98	2.1 c)	Provisorische Erschließung als Durchlass/Verrohrung zur Quering des Veybach, Auförtung durch Fa. Moxboegel. Es handelt sich um die einzige Zufahrtsstraße zu den Hausnummern 1 und 3 (Erschließung und Versorgung), sodass eine provisorische Lösung notwendig war.	Euskirchen, Mainstraße - Veybach	Einrurz der Bestandsbauwerke an der Mainstraße, welches zur Quering des Veybach bestand. Nach Rückbau und Entsorgung des Bauwerks musste ein provisorium errichtet werden, damit die Erschließung/Quering des Veybach weiterhin gewährleistet ist.		150.000	150.000	0	0	0	100	0	150.000	150.000	ja	nein	nein	nein	nein
99	6.1.1	Wiederherstellung Hubertusstraße	Kreuzwegarten, Hubertusstraße	Fahrbahn und Bankett zerstört. Provisorisch Wiederhergestellt, finale bituminöse Befestigung folgt noch, sowie angrenzende u. Aufbau Nebenanlagen	Sanierung trotz unvollständiger Schäden günstiger als Neubau	70.000	70.000	0	0	0	100	0	70.000	70.000	nein	nein	nein	nein	nein
100	6.4.2 a)	Straßenherstellung Lilienstraße	Rotzheim, Lilienstraße (Sportplatz bis 24)	Fahrbahn und Nebenanlagen zerstört. Provisorisch wiederhergestellt. Vollsanierung erforderlich	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	1.705.000	1.705.000	0	0	0	100	0	1.705.000	1.705.000	nein	nein	nein	nein	nein
101	6.4.2 a)	Straßenherstellung Im Ertfal	Rotzheim, Im Ertfal	Fahrbahn und Nebenanlagen zerstört. Provisorisch wiederhergestellt. Vollsanierung erforderlich	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	850.000	850.000	0	0	0	100	0	850.000	850.000	nein	nein	nein	nein	nein
102	6.4.2 a)	Straßenherstellung Weingartgasse	Schweinem, Weingartgasse	Fahrbahn und Nebenanlagen zerstört. Provisorisch wiederhergestellt. Vollsanierung erforderlich	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	350.000	350.000	0	0	0	100	0	350.000	350.000	nein	nein	nein	nein	nein
103	6.1.1	Wiederherstellung Pferdefriedhofgasse	Schweinem, Pferdefriedhofgasse	Fahrbahn und Bankett zerstört. Provisorisch Wiederhergestellt, finale bituminöse Befestigung folgt noch, sowie angrenzende u. Aufbau Nebenanlagen	Sanierung trotz unvollständiger Schäden günstiger als Neubau	70.000	70.000	0	0	0	100	0	70.000	70.000	nein	nein	nein	nein	nein
104	6.1.1	Wiederherstellung Schweizer Straße	Schweinem, Schweizer Straße (zwischen Hausnummer 5-15)	Fahrbahn und Bankett zerstört. Provisorisch Wiederhergestellt, finale bituminöse Befestigung folgt noch, sowie angrenzende u. Aufbau Nebenanlagen	Sanierung trotz unvollständiger Schäden günstiger als Neubau	45.000	45.000	0	0	0	100	0	45.000	45.000	nein	nein	nein	nein	nein
106	6.4.2 a)	Straßenherstellung Fußgängerzone Neustraße/Berliner Str.	Euskirchen, Neustraße/Berliner Str.	Oberflächenbefestigung, Pflasterfahle abgedeckt und ausgewippt. Provisorisch wiederhergestellt. Vollsanierung erforderlich	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	350.000	350.000	0	0	0	100	0	350.000	350.000	nein	nein	nein	nein	nein
106	6.1.1	Wiederherstellung Moselstraße, Gehweg	Euskirchen, Moselstraße	Nebenanlage ausgewippt und abgedeckt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	94.000	94.000	0	0	0	100	0	94.000	94.000	ja	nein	nein	nein	nein
107	6.1.1	Wiederherstellung Gertrudsweg	Kessenich, Gertrudsweg Abschnitt Nordstr. Rodenheimer Str.	Oberflächenbefestigung, Asphalt, abgetragen und beschädigt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	168.000	168.000	0	0	0	100	0	168.000	168.000	nein	nein	nein	nein	nein
108	6.4.2 a)	Wiederherstellung Erftdweg, städtische Abschnitte	Euskirchen, Erftdweg, Abschnitt Erftstr. - Alfred-Nebel-Str.	Oberflächenbefestigung, Asphalt und unbefestigt, abgetragen ausgewippt und beschädigt	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	120.000	120.000	0	0	0	100	0	120.000	120.000	nein	nein	nein	nein	nein
109	6.1.1	Sanierung Wirtschaftsweg Palmersheim	Palmersheim, Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg beschädigt, Absackungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	27.000	27.000	0	0	0	100	0	27.000	27.000	ja	nein	nein	nein	nein
110	6.1.1	Teilweise Wiederherstellung Breite Straße (Straßenbau)	Euskirchen, Breite Straße	Seit 2021 läuft die Kanal- und Straßenbaumaßnahme in der Breite Straße in Euskirchen. Vor Eintritt der Flut wurde ca. 1/3 der endgültigen Verkehrsfläche hergestellt. Grundsätzlich ist die aufführende Fa. Balter während der laufenden Baumaßnahme in der Unterhaltungsplicht. Aus diesem Grund werden über die Versicherung der Fa. Balter auch alle technisch notwendigen Wiederherstellungen abgerechnet und erstattet. Übrig bleiben jedoch optische Mängel der Oberflächenbefestigungen welche nicht über die Versicherung erstattet werden. Diese sind Mängel sind jedoch auch Resultat der Flut und müssen behoben werden.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	60.000	60.000	0	0	0	100	0	60.000	60.000	nein	nein	nein	nein	nein
111	6.4.2 i)	Lichtsignalanlagen	Moselstraße-Gerber Straße/ Gansweide Walm Straße/ Basingtoker Ring/ im Aush/ Basingtoker Ring / Moselstraße	Komplette Zerstörung der elektrischen Anlagenbauteile Steuerelektre sowie Kleinmisten vom Hochwasser zerstört 8 Standorten	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	70.000	70.000	0	0	0	100	0	70.000	70.000	ja	nein	nein	nein	nein
112	6.4.2 i)	Straßenbeleuchtung Schweinem	Schweinem	Im Ortskern Schweinem ist die Einhaltstelle sowie alle Masten entweder komplett abgängig oder so stark beschädigt, dass ein Neu Bau der Anlage erforderlich wird	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	50.000	50.000	0	0	0	100	0	50.000	50.000	ja	nein	nein	nein	nein
113	2.1 c)	Provisorische Straßenbeleuchtung Schweinem	Schweinem; Gesamter Ort	Leuchtpunkte an verschiedenen Orten an der SB Freileitung angeschlossen, da Schaltstelle und Masten nicht mehr vorhanden.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	12.000	12.000	0	0	0	100	0	12.000	12.000	ja	nein	nein	nein	nein
114	2.1 c)	Provisorische Straßenbeleuchtung Rotzheim	Rotzheim, Lilienstraße/ Im Ertfal	Lilienstraße/ Gesamte Beleuchtungsanlage Defekt / Schaltstelle nicht mehr vorhanden. Provisorisch wieder hergestellt. Kosten für Wiederherstellung in Ansatz für die komplette Sanierung der Straßen enthalten.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	17.000	17.000	0	0	0	100	0	17.000	17.000	ja	nein	nein	nein	nein
115	6.4.2 i)	Straßenbeleuchtung an diversen Standorten	einzelne Standorte im Stadtgebiet	Einschaltstellen sowie ganze Anlagenteile (Masten / Kabel, Erdleuchten) sind nicht mehr vorhanden oder so stark beschädigt, dass Sie erneuert oder ausgetauscht werden müssen.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	130.000	130.000	0	0	0	100	0	130.000	130.000	nein	nein	nein	nein	nein
116	6.1.1	Lärmschutzwand Basingtoker Ring	Euskirchen, Ecke Moselstraße/Basingtoker Ring	Lärmschutzwand Ecke Moselstraße/Basingtoker Ring komplett eingestürzt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	125.000	125.000	0	0	0	100	0	125.000	125.000	nein	nein	nein	nein	nein
117	6.4.2 k)	Instandsetzen Zierbrunnen Herz-Jesu Vorplatz, Bahnhofstraße und Dorfplatz Wilkirschen	Alter Markt, Bahnhofstraße und Wilkirschen	Ersatz von elektrischen Bauteilen, Pumpensteuerung u. w. aufgrund von Schäden nach Hochwasser	Sanierung trotz unvollständiger Schäden günstiger als Neubau	35.000	35.000	0	0	0	100	0	35.000	35.000	nein	nein	nein	nein	nein
118	6.4.2 a)	Erdarbeiten, Asphalt und Pflasterarbeiten. Vertrag mit Fa. Balter (Arbeiten ab 12.10.2021)	Euskirchen, Verschiedene Standorte	Diverse Schäden an öffentlichen Verkehrsmitteln in Form von u. a. Absackungen, Bildung von Gruben, Auswülpungen und Zerstörung von Asphaltbelägen, Gehwegen, Banketten und Wirtschaftswegen.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	400.000	400.000	0	0	0	100	0	400.000	400.000	nein	nein	nein	nein	nein
119	6.4.2 a)	Erdarbeiten, Asphalt und Pflasterarbeiten. Vertrag mit Fa. Balter (Arbeiten ab 12.10.2021)	Euskirchen, Verschiedene Standorte	Diverse Schäden an öffentlichen Verkehrsmitteln in Form von u. a. Absackungen, Bildung von Gruben, Auswülpungen und Zerstörung von Asphaltbelägen, Gehwegen, Banketten und Wirtschaftswegen.	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	500.000	500.000	0	0	0	100	0	500.000	500.000	nein	nein	nein	nein	nein
120	6.4.2 a)	Neubau Fußgängerbrücke in den Ertfauen	Euskirchen, Ertfauen, Fußgängerbrücke über die Ertf	Brücke eingestürzt, Abriss/Rückbau erforderlich, Neubau	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	110.000	110.000	0	0	0	100	0	110.000	110.000	nein	nein	nein	nein	nein

121	6.1.1	Sanierung Stützwall Schweinheim	Schweinheim; Stützwall zwischen Imretsgasse/ Pferdriedhofgasse	Die Stützwall wurde an verschiedenen Stellen beschädigt (Steine fehlen, Fugen ausgepült), Sanierung erforderlich	Sanierung trotz unzulänglicher Schäden günstiger als Neubau	25.000	25.000	0	0	100	0	25.000	25.000	nein	nein	nein	nein	nein
122	6.4.2j	Straßenmöblierung - unterschiedlicher Art	Div. Standorte in allen betroffenen Ortslagen	beschädigt/ teils weggespült, Bänke, Müllimer, Poller, Fahrradständer	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	25.000	25.000	0	0	100	0	25.000	25.000	ja	nein	nein	nein	nein
123	6.4.2i	Wege-Furt Burg Ringheim	Euskirchen; Burg Ringheim	Ausspülungen und Absackung/Einsturz	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	50.000	50.000	0	0	100	0	50.000	50.000	nein	nein	nein	nein	nein
124	6.4.2g	Sonderprüfung Bauwerke	Euskirchen; verschiedene Standorte	Sonderprüfungen durch externe Ingenieurbüros an Brücken, Durchlässen und Stützmauern; Auswertung (Prüfbericht) und Vorlage von Sanierungskonzepten.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	50.000	50.000	0	0	100	0	50.000	50.000	nein	nein	nein	nein	nein
125	6.1.1	Erdarbeiten, Asphalt und Pflasterarbeiten (bereits abgeschlossen)	gesamtes Stadtgebiet	Diverse Schadensbilder an öffentlichen Verkehrsflächen in Form von Felschienen, Nebenanlagen, Busketteln, Straßenbegleitgrün und in Form von unbefestigten Wegflächen (Wirtschaftswegen). Beispiele Schadensbilder: Absackungen, Ausspülungen und Risse in Asphalt und Pflasterflächen, Ausspülungen von Oberflächenbefestigungen, Aufnahme/Rückbau der Flächen, Befestigung/Sicherung, Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	1.394.600	1.394.600	0	0	100	0	1.394.600	1.394.600	ja	nein	nein	nein	nein
126	6.4.2c	Abbrucharbeiten Bestandsbrücke Roitzheim	Roitzheim; Brücke über die Erft zwischen Narzissenweg und Lillienstraße	Tragwerk u. Pfeiler beschädigt, Abriss/Rückbau erforderlich	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert	74.000	74.000	0	0	100	0	74.000	74.000	ja	nein	nein	nein	nein
127	6.4.2i	Div. Schaltstellen erneuern / Anlagen vom Wasser befreien	Diverse Standorte im Stadtgebiet	Die vom Wasser betroffenen Leitstellen vor Wiedereinbetriebnahme getrocknet und überprüft werden. Inneneleben der Schaltstellen (Automaten / Schutzle) erneuert da undaubbar	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	70.000	70.000	0	0	100	0	70.000	70.000	ja	nein	nein	nein	nein
128	6.4.2j	Verkehrsbeschilderung - unterschiedlicher Art	Div. Standorte in allen betroffenen Ortslagen	Ungeschnitten abgerissene Verkehrszeichen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	9.000	9.000	0	0	100	0	9.000	9.000	ja	nein	nein	nein	nein
129	6.4.2b	Kanalreinigung und Untersuchung	Stadtgebiet	Eintrag von Schlamm, Geröll in Bauwerke, Schächte und Kanäle	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	125.000	125.000	0	0	100	0	125.000	125.000	nein	nein	nein	nein	nein
130	6.4.2b	Schadenbehebung und Instandsetzung an Abwasseranlagen allgemein	Stadtgebiet	Schadenbehebung und Instandsetzung an Abwasseranlagen allgemein	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	187.500	187.500	0	0	100	0	187.500	187.500	nein	nein	nein	nein	nein
131	6.4.2b	Pumpstation Basingstoker Ring, Regenüberlaufbecken Rosenthal, Regenrückhaltebecken Alte Malfabrik, Regenüberlaufbecken Schwankem, Pumpstation Herz-Jesu-Platz		Unterführung mit Pumpenraum überflutet, MSR-Technik zerstört, Zaune zerstört, Schützbrücke zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	236.000	236.000	0	0	100	0	236.000	236.000	nein	nein	nein	nein	nein
132	6.4.2b	Pumpstation Oberwichterich		Stillstandskosten, u. a. bedingt durch flutbedingte Verzögerung bei der Umrüstung einer hundertenden Gasleitung	Sanierung trotz unzulänglicher Schäden günstiger als Neubau	30.000	30.000	0	0	100	0	30.000	30.000	nein	nein	nein	nein	nein
133	6.4.2b	Kanal im Bereich Lillienstraße 41-43		durch Abbruch der Straße wurden EV-Kanal vollständig und der städtische Kanal teilweise freigelegt; EV-Kanal auf ca. 30 m komplett zerstört, städtischer Kanal bis auf Sandschichtbauwerke intakt, EV-Anteil wird durch EV ersetzt	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	153.000	153.000	27.559	0	100	27.559	125.447	125.447	ja	nein	nein	nein	nein
134	6.4.2b	Kanal im Bereich Lillienstraße (Wendekammer)		Erftunterquerung zum Regenüberlaufbecken verstopft, provisorische Entlastung in EV-Sammler herstellen und zurückbauen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	11.000	11.000	0	0	100	0	11.000	11.000	nein	nein	nein	nein	nein
135	6.4.2g	Alte Mülldeponie von Bach (Ornbach) freigelegt; Erneute Abdichtung und Wiederherstellung des ursprünglichen Bachläufs.		Böschung erodiert, Wiederherstellung und Sicherung erforderlich	Sanierung trotz unzulänglicher Schäden günstiger als Neubau	750.000	750.000	0	0	100	0	750.000	750.000	nein	nein	nein	nein	nein
136	6.4.2g	Beseitigung Hochwasserschäden an Gräben und Gewässern (Elt 1,85-20,900 bis 3-21,330)		Räumung und Transport von Schwemmgutmaterial	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	34.000	34.000	0	0	100	0	34.000	34.000	nein	nein	nein	nein	nein
137	6.4.2b	Erkundung einer Münstereifeler Str. (unter Eisenbahnbrücke)		Einleer in EV-Profil 300/1,60 durch Beulung zerstört	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	180.000	180.000	0	0	100	0	180.000	180.000	nein	nein	nein	nein	nein
138	6.4.2d	DLK 23-12 mit Korb Hauptantenne Waacke	Weststr. 27, 53679 Euskirchen	Eritt einen Totalschaden während des Rutesinsatzes der Feuerwehr durch Wasserschaden.		246.804	246.804	45.530	0	100	45.530	201.274	201.274	ja	nein	nein	nein	nein
139	6.4.2d	TLF 16/25 Löschzug Zentrum zu ersetzen durch HLF 20	Weststr. 27, 53679 Euskirchen	Eritt einen Totalschaden während des Rutesinsatzes der Feuerwehr durch Wasserschaden.		473.000	473.000	26.250	0	100	26.250	446.750	446.750	nein	nein	nein	nein	nein
140	6.4.2d	MTF Dormagen Digitalfunkausstattung und TLF Leverkusen Umlagerung, Kennzeichen	Weststr. 27, 53679 Euskirchen	Fahrzeuge waren Sachschaden für weitere kaputte Fahrzeuge und mussten zur Einsatzfähigkeit mit Digitalfunk ausgestattet bzw. umfunkt werden.		6.000	6.000	0	0	100	0	6.000	6.000	ja	nein	nein	nein	nein
141	6.4.2d	TLF 16/25 Wilkochen zu ersetzen durch HLF 20	Alte Landstr. 130, 53681 Euskirchen	Eritt einen Totalschaden während des Rutesinsatzes der Feuerwehr durch Wasserschaden.		479.000	479.000	31.130	0	100	31.130	441.810	441.810	nein	nein	nein	nein	nein
142	6.4.2d	HLF 20 mit Winde Hauptantenne Waacke	Weststr. 27, 53679 Euskirchen	Eritt einen Totalschaden während des Rutesinsatzes der Feuerwehr durch Wasserschaden.		520.000	520.000	53.000	0	100	53.000	467.000	467.000	nein	nein	nein	nein	nein
143	6.4.2d	Kommaldwagen	Weststr. 27, 53679 Euskirchen	Eritt einen Totalschaden während des Rutesinsatzes der Feuerwehr durch Wasserschaden.		110.000	110.000	6.778	0	100	6.778	101.227	101.227	nein	nein	nein	nein	nein
144	6.4.2d	Tragradspritzenfahrzeug mit Wasser zu ersetzen durch Mannschaftstransportfahrzeug Stützheim	Raiffesenbergstr. 42, 53681 Euskirchen	Eritt einen Totalschaden während des Rutesinsatzes der Feuerwehr durch Wasserschaden.		50.000	50.000	31.110	0	100	31.110	18.890	18.890	nein	nein	nein	nein	nein
145	6.4.2d	Mannschaftstransportfahrzeug Euskirchen	Weststr. 27, 53679 Euskirchen	Eritt einen Totalschaden während des Rutesinsatzes der Feuerwehr durch Wasserschaden.		50.000	50.000	24.174	0	100	24.174	25.826	25.826	nein	nein	nein	nein	nein
146	6.4.2d	Einsatzkleidung		Einsatzkleidung wurde im Zuge des Rutesinsatzes unbrauchbar.		202.000	202.000	0	0	100	0	202.000	202.000	nein	nein	nein	nein	nein
147	6.4.2d	Ersatz und Reparatur Maschinen/Geräte FB 4 (Feuerwehr)		Eritt einen Totalschaden während des Rutesinsatzes der Feuerwehr durch Wasserschaden.		30.000	30.000	0	0	100	0	30.000	30.000	nein	nein	nein	nein	nein
148	6.4.2a	Aufbau von zwei Sirenen (pflichtige Zwischschutzsignale) auf Masten	Stephanusstraße 8 und Marthastr. 33, 53681 Euskirchen	Die Kits, auf denen die Sirenen bislang montiert waren, werden in 05/22 abgerissen und erst im 2024 wieder aufgebaut. Alternativstandorte sind nicht gegeben		25.000	25.000	0	0	100	0	25.000	25.000	nein	nein	nein	nein	nein
149	21 a	Erstattung von Verdienstausfällen und ähnliche Abrechnungsfälle für Einsätze bei der Hochwasserkatastrophe		Insbesondere Erstattungsforderungen anderer Kommunen und Einrichtungen. Eine Rechnungsstellung des THW steht noch aus. Das DRK, beispielsweise hat in KW 9 eine Rechnung i.H.v. 34.000 Euro gestellt.		100.000	100.000	0	0	100	0	100.000	100.000	nein	nein	nein	nein	nein
150	6.4.2b	Elektroverteilkästen FB 4	3 Stück in der Innenstadt (Markt/Emmer)	Totalschaden		16.000	16.000	0	0	100	0	16.000	16.000	nein	nein	nein	nein	nein
151	6.4.2d	Sonderreinigungen; Ersatzbeschaffung weggespülter Einrichtungen	städtische Gebäude	Sonderreinigungen; Ersatz weggespülter bzw. unbrauchbarer Materialien des Immobilienmanagements		8.000	8.000	0	0	100	0	8.000	8.000	nein	nein	nein	nein	nein
152	6.4.2i	Wiederherstellung Netze	Gemarkung Billig	Wiederherstellung Netzwegenetz Ausbesserung von Ausspülungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	68.000	68.000	0	0	100	0	68.000	68.000	nein	nein	nein	nein	nein
153	6.4.2k	Wiederherstellung Sonstige Wege	Stadtwald Euskirchen	Wiederherstellung Trimm-Dich-Pfad, Ausbesserung von Ausspülungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	40.000	40.000	0	0	100	0	40.000	40.000	nein	nein	nein	nein	nein

154	6.4.2i)	Wiederherstellung Wirtschaftswege im Wald	Eukirchener Weg, Antweiler Weg, Mitzbachse	Wiederherstellung Wirtschaftswege Wald, Ausbesserung von Ausspülungen. Sofern eine Förderung über "Waldbrandprävention" möglich wird, wird die Einnahme inbegriffen.	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	85.000	85.000	0	0	100	0	85.000	85.000	nein	nein	nein	nein	nein
155	6.4.2i)	Wiederherstellung Wirtschaftswege allgemein	Keisenich, Tufffabrik Eukirchen, Schwarzer Weg und Sonstige	Wiederherstellung Wirtschaftswege allgemein, Ausbesserung von Ausspülungen und Beseitigung von Schwemmmaterial	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	134.000	134.000	0	0	100	0	134.000	134.000	nein	nein	nein	nein	nein
156	6.4.2h)	Wiederherstellung Wege	Flämmerbach Flämmerheim	Ausbesserung von Ausspülungen am Flämmerbach	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	10.000	10.000	0	0	100	0	10.000	10.000	nein	nein	nein	nein	nein
157	6.4.2 c)	Entsorgung von Schwemmmaterial (§ 6.09)	diverse Objektarten Grün/Forst/ Gewässer/ Straßenbegleitgrün	Entsorgung von Schwemmmaterial		226.000	226.000	0	0	100	0	226.000	226.000	nein	nein	nein	nein	nein
158	6.4.2 c)	Aufnahme von Schwemmmaterial (§ 6.09)	Parkanlage Erftaue, Veybachanlage, Ausstellungsgelände	Bodenarbeiten - Aufnahme von Schwemmmaterial		80.000	80.000	0	0	100	0	80.000	80.000	ja	nein	nein	nein	nein
159	6.4.2k)	Wiederherstellung Grünfläche	Parkanlage Erftaue	Wiederherstellung von Beetzflächen, Einpflanzen, Baumschieben, etc.; Entsorgung von Schwemmmaterial und Müll; Bodensanierung, Neupflanzung, Neuversaat, etc.; Wiederherstellung von Ausstattungen (Bänke, Abfallbehälter, Schranken, Schilder, etc.); Ausstattung Parkwächter (Werkzeug, Maschinen, etc.); eingeparktes Versattdungsmaterial für Sommerfest, Klosterlichter, etc. (Beleuchtung, Deko, etc.)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	246.000	246.000	0	0	100	0	246.000	246.000	nein	nein	nein	nein	nein
160	6.4.2k)	Wiederherstellung Grünflächen / Straßenbegleitgrün	Ausstellungsgelände Erftaue, Parkanlagen Veybach, Auelburg, Stadtpark, Disternicher Torwall, Klostergarten, Seebenden, Lützenstraße, im Erfttal, Kreuzwegarten, Euenheim, Wilbörchen, Schweinheim, Pälmerheim, Flämmerheim, Stätzheim, Rothheim	Wiederherstellung von Beetzflächen, Einpflanzen, Baumschieben, etc.; Entsorgung von Schwemmmaterial und Müll; Bodensanierung, Neupflanzung, Neuversaat, etc.; Wiederherstellung von Ausstattungen (Bänke, Abfallbehälter, Schranken, Schilder, etc.)	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	730.800	730.800	0	0	100	0	730.800	730.800	nein	nein	nein	nein	nein
161	6.4.2 c)	Aufnahme und Entsorgung von Schwemmmaterial	diverse	Aufnahme und Entsorgung von Schwemmmaterial und Beetzflächen		200.000	200.000	0	0	100	0	200.000	200.000	nein	nein	nein	nein	nein
162	6.1.1	Wiederherstellung Straßenbegleitgrün	diverse im gesamten Stadtgebiet	Wiederherstellung von Beetzflächen, Einpflanzen, Baumschieben, etc.; Entsorgung von Schwemmmaterial und Müll; Bodensanierung, Neupflanzung, Neuversaat, etc.; Wiederherstellung von Ausstattungen	Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung	120.000	120.000	0	0	100	0	120.000	120.000	nein	nein	nein	nein	nein
163	6.4.2 g)	Wiederbeschaffung Fahrzeug	Dr-Rütten-Promenade Eukirchen	6-Mobal Parkwächter für die Kontrolle, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünflächen, Restwert 600,- Euro, Erstattung Versicherung 12.700,- Euro		85.000	85.000	13.900	0	100	13.900	21.700	21.700	nein	nein	nein	nein	nein
164	6.4.2 c)	Bodenuntersuchungen	diverse	Untersuchung sensibler Bereiche (Spielplätze, Sportplätze, Kindergärten, Kleingartenanlagen) und Müllabladeflächen nach BBodSchV und DepV, 85.000,- Euro bereits als Entsorgungskosten 2021 gemeldet		5.000	5.000	0	0	100	0	5.000	5.000	nein	nein	nein	nein	nein
165	6.4.2 c)	Entsorgung Boden		Entsorgung kontaminierter Böden; 26.000,- Euro bereits als Entsorgungskosten 2021 gemeldet		120.000	120.000	0	0	100	0	120.000	120.000	nein	nein	nein	nein	nein
166	6.4.2 c)	Sanierung Müllabladeflächen		Wiederherstellung von Grünland; Bodenlieferung und -auftrag		78.000	78.000	0	0	100	0	78.000	78.000	nein	nein	nein	nein	nein